

## PROJETO BÁSICO

Processo nº 001.00075/2023-94

### 1. OBJETIVO

Recuperar o funcionamento normal de equipamento fotográfico

### 2. OBJETO

2.1. Conserto de câmera fotográfica Nikon modelo D4 série 2070601 que apresenta defeito de funcionamento no monitor traseiro, impedindo acesso aos menus e funcionalidades fundamentais para a operação da câmera

### 3. JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

O equipamento é de uso diário pela equipe de estagiários da fotografia da Casa e representa um insumo fundamental para as coberturas fotojornalísticas das atividades legislativas, tratando-se de material de alto valor, cuja manutenção preventiva não vem sendo executada, redundando em eventuais necessidades de manutenção corretiva emergencial

### 4. DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO

Manutenção geral da câmera e recuperação das funcionalidades da região traseira do equipamento

### 5. RECEBIMENTO DO OBJETO

5.1. Setor de fotografia recebe o serviço após executado e câmera recuperada na plenitude de suas funcionalidades

### 6. GESTÃO E FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL

6.1. Setor de fotografia

### 7. DA GARANTIA CONTRATUAL

7.1. 30 dias sobre serviços e peças no mínimo



Documento assinado eletronicamente por **Elson Sempé Pedroso, Jornalista**, em 09/10/2023, às 14:58, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no Art. 10, § 2º da Medida Provisória nº 2200-2/2001 e nas Resoluções de Mesa nºs 491/15, 495/15 e 504/15 da Câmara Municipal de Porto Alegre.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site <https://sei.camarapoa.rs.gov.br>, informando o código verificador **0635131** e o código CRC **1D745B18**.